

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  
ИНН 2604002607 ОГРН 1022603228658  
Россия, Ставропольский край,  
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Орлова, 12-А  
Тел.: 8(86560)3-30-59  
[shkola2arzgir@yandex.ru](mailto:shkola2arzgir@yandex.ru)

№ 320 от 09 августа 2022 г.

Начальнику отдела образования администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

Н.М. Подкладову

Начальнику ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам)

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – МБОУ СОШ № 2) было рассмотрено Письмо Отдела образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 05.08.2022 г. № 2747/01-16 О предоставлении информации, а также Письмо ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от 14.07.2022г. № 1199-6-8-6 О Предоставлении информации. По результатам рассмотрения направляем Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) п. 30 и п. 95 в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, а также информация об обработке деревянных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов и горючих декораций. (Приложение 1,2);

2. Внесена информация об обслуживании водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объекта в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (Приложение 3);

3. Внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (Приложение 4);

4. Была произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания школы, ОБЖ и здания групп продленного дня (Приложение 5,6,7,8);

5. Была демонтирована кладовая под лестничным маршем, исключено хранение под ней горючих материалов, демонтирована горючая отделка стен в тамбуре эвакуационного выхода расположенного под центральным лестничным маршем (Приложение 9,10);

6. Пожарный пост в здании ОБЖ и групп продленного дня обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, а также исправными ручными электрическими фонарями (Приложение 11);

7. На пути эвакуации в здании ОБЖ размещение мебели устранено (Приложение 12);

8. Эвакуационная дверь здания ОБЖ оборудована приспособлением для самозакрывания (Приложение 13);

9. Система дублирования сигналов АПС на пульт подразделения пожарной охраны была приведена в работоспособное состояние;

10. Хранение мебели и иных предметов в подвальном помещении главного здания школы устранено (Приложение 14);

11. Исключено хранение горючих и иных материалов под свайным пространством здания группы продленного дня (Приложение 15).

Приложения на 15 л. в 1 экз.

Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир



Т.В. Марюфич