

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 11).

**МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. АРЗГИР»** расположенное по адресу: Ставропольский край, Арзгирский муниципальный округ, с. Арзгир, ул. Орлова, д. 12 А.

1. Отсутствует информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 30).

2. Отсутствует информация об обслуживании водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объекта в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48) (Устранено в ходе КНМ).

3. Отсутствует информация об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 60) (Устранено в ходе КНМ).

4. Отсутствует информация об обработке деревянных конструкций сенической коробки, выполненных из горючих материалов и горючих декораций, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 95).

5. Не проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания школы (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 13) (Устранено в ходе КНМ).

6. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, здания ОБЖ и здания групп продленного дня (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 13).

7. Под лестничным маршем допускается устройство кладовой с хранением горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 «к»).

8. Стены тамбура эвакуационного выхода, расположенного под центральным лестничным маршем, выполнены из деревянных панелей на которые отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 25).

9. Пожарный пост (диспетчерская) в здании ОБЖ и в здании групп продленного дня, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, а также и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 56).

10. На пути эвакуации в здании ОБЖ, допускается размещение мебели. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 «ж»).

11. Эвакуационная дверь здания ОБЖ не оборудована приспособлением для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 24).

12. При сработке АПС (автоматической пожарной сигнализации) в здании ОБЖ не происходит дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. От 30.04.2021 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, п. 7

13. В подвальном помещении главного здания школы допускается хранение мебели и других предметов. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 «б»).

14. Допускается хранение горючих материалов под свайным пространством здания группы продленного дня (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 «а»).